

COME COMPILARE IL MODULO DI VALUTAZIONE

Cerchiare le opzioni

Oppure

Compilare la tabella

ZONA A Livello: fascia alta della spiaggia / fascia media della spiaggia / fascia bassa della spiaggia (cerchiare l'opzione) Se necessario: Long: 36°03'41.58"N Lat: 4°17'03.00"E

CASELLA 1 Informazioni generali

casella 1	INFORMAZIONI GENERALI	Incidente: <i>Nobiga</i>	Data: <i>09/01/12</i>
	Comune/Regione	Orario della rilevazione: <i>10:00 - 11:15</i>	Marea: <i>no marea</i>

Importante per l'archiviazione dati e per ulteriori usi

CASELLA 2 Nomi e contatti della squadra di rilevazione

casella 2	SQUADRA DI RILEVAZIONE	Organizzazione:	Numero di telefono:
	<i>John Tullow</i>	<i>Ministero dell'Ambiente</i>	<i>+12 345 6789</i>
	<i>Jose Ballesteros</i>	<i>Comune</i>	<i>+12 456 7891</i>

Importante se sono necessari chiarimenti sulle informazioni raccolte

CASELLA 3 Dettagli sul sito e sul segmento

casella 3	SEGMENTO	ID Segmento: <i>WC 02</i>	Nome del sito: <i>Ramla bay</i>
	Lunghezza totale: <i>600</i> m	Lunghezza sottoposta a rilevazione: <i>600</i> m	
	Inizio GPS: Lat <i>36°03'41.58"N</i>	Long: <i>14°17'03.00"E</i>	Altro rif:
	Fine GPS: Lat <i>35°46'08.02"N</i>	Long: <i>14°36'09.80"E</i>	Altro rif:
	Esposizione: elevata <i>media</i> riparata / molto riparata / non so		
	Descrizione del tipo di costa: (ad es. estuario, spiaggia di massi, palude, scogliera, porto...): <i>spiaggia di sabbia e dune tra promontori rocciosi</i>		

Descrivi in poche parole le principali caratteristiche geografiche del sito

CASELLA 4 Shoreline substrate description

casella 4	CASELLA DEGLI STRUMENTI: DESCRIZIONE DEL TIPO DI SUBSTRATO DEL LITORALE (DA NON COMPILARE)		
	Strutture artificiali	solide (banchina...)	Sabbia (60 µm - 2 mm)
		permeabile (rip-rap...)	Fango (<60 µm) (granelli non visibili)
	Scogliera	rocciosa	Sedimenti misti
		molle	Sabbia con vegetazione (dune)
	Piattaforma di basamento roccioso		Fango con vegetazione (barena)
	Massi (> 25 cm)		
	Ciottoli (6 cm - 25 cm)		
	Ghiaia (2 cm - 6 cm)		
	Ghiaia molto fine (2 mm - 2 cm)		

Casella degli strumenti da compilare Caselle 6 & 7

La Classificazione dei sedimenti influenza la scelta delle tecniche di pulizia

CASELLA 5 Caratteristiche operative

casella 5	CARATTERISTICHE OPERATIVE			
	Accesso diretto al retro spiaggia?	si/no	Adatto pedoni / camion	
	Accessibile dal segmento adiacente?	si/no	Adatto: pedoni / camion	
	Detriti?	si/no	Non molto / molto / non so / volume ca.	Imbrattata? si/ no
	Deposito di alghe / posidonie?	si/no	Non molto / molto / non so / volume ca.	Imbrattata? si/ no
	Fauna imbrattata?	si/no	Tipo	Numero:
	Utilizzi: turismo / pesca / altro:		Riserva: si/no. Se si specificare: storica / archeologica / naturale	

Importanti per definire opzioni logistiche valide

CASELLA 6 7 Caratteristiche dell'imbrattamento in superficie e nello strato sottostante

Se le condizioni dell'imbrattamento e del substrato sono eterogenee, definire quante più zone necessarie (zona A, B...)

caselle 6 & 7	IDROCARBURI IN SUPERFICIE	Se il segmento presenta condizioni di imbrattamento da idrocarburi relativamente uniformi lungo o attraverso il litorale, completare una sezione: zona A. In caso contrario, suddividere il segmento in quante più zone necessarie e completare tutte le sezioni: B, C, D...									
	IDROCARBURI NELLO SOTTOSTANTE										
	Zone A Livello: fascia alta della spiaggia / fascia media della spiaggia / fascia bassa della spiaggia (cerchiare l'opzione) Se necessario: Long: ... Lat: ...										
	Substrato	6. Idrocarburi in superficie? si/ no					7. Idrocarburi nel sottosuolo: si/ no / non so				
	(seleziona tipo dalla Casella 4)	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Distr*	Spessore**	Caratt***	N. ident. buca	Profondità di penetrazione (cm)	Sepolto Profondità (cm)	Spessore (cm)	Acqua (cm)

L'elemento più importante (posizione, consistenza e volume degli Idrocarburi*)

* VOLUME IDROCARBURI = Lunghezza X Larghezza x Distribuzione x Spessore

CASELLA 8 Commenti generali & schizzo

casella 8	COMMENTI GENERALI / SCHIZZO
	<i>Storno di una ventina di gabbiani osservato sulle rocce a est alla fine del segmento. Due uccelli risultano imbrattati sul ventre. Segnalazione fatta a Wildlife Branch.</i>

Ulteriori descrizioni o commenti utili